

## WAGO Kontakttechnik Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793444
EAN	4045454502713
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	857-801
Hersteller-Typ	857-801
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Temperaturmessumformer

### Technische Informationen

Messbereich -200...850°C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang 0 V ... 2 V

Analogausgang 0 V ... 5 V

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 2 V ... 10 V

Mit Schaltausgang


Geeignet für Reiheneinbau

Konfigurationsfunktion integriert

EMV-Ausführung

Umgebungstemperatur -25...70°C

Gewicht 0.0429kg



WAGO Kontakttechnik Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801  
Messbereich -200 ...

850°C, Analogausgang 0 mA ...

20 mA, Analogausgang 4 mA ...

20 mA, Analogausgang 0 V ...

5 V, Analogausgang 0 V ...

10 V, Analogausgang 2 V ...

10 V, Konfigurationsfunktion integriert, EMV-Ausführung, Umgebungstemperatur

-25 ...

70°C, Gewicht 0,0429kg, Der Temperaturmessumformer dient zur Erfassung von Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 Sensoren und Widerstände bis 4,5 kOhm und wandelt das Temperatursignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.

PC-Konfigurationsschnittstelle.

Kailbrierte Messbereichsumschaltung.

Drahtbruch / Kurzschluss des Sensors.

Messbereichsunterschreitung / Messbereichsüberschreitung.

Zuschaltbares Clipping.

Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte.

Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5 kV Prüfspannung.

[WAGO Kontakttechnik Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801 online](#)



[kaufen](#)

