

## Timer block Time-delay dropped out 0.5 s 1 104943

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0789756
EAN	4015081048014
Producer	Eaton (Moeller)
Producer-Model	104943
Producer-Typ	DILM32XTED1110(RA24)
min. Order	
Class	Zeitblock



### Technische Informationen

Schaltfunktion	
Einstellzeit	0.5...10s
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Wechs	

[Timer block Time-delay dropped out 0.5 s 1 104943 online kaufen](#)