

## Eaton (Moeller) Hilfsschutz 3S1Ö, AC DILA-31(380V50HZ)

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0711389
EAN	4015082763657
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	276365
Hersteller-Typ	DILA-31(380V50HZ)
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Hilfsschutz, Relais



### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	380...380V
Bemessungssteuerspeisespann	440...440V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie,	4 4A
Anschlussart Hilfsstromkreis	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	d
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	
Anzahl der Hilfskontakte als We	

Eaton (Moeller) Hilfsschutz 3S1Ö, AC DILA-31(380V50HZ)  
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 380 ...

380V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 440 ...

440V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör:  
Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen

[Eaton \(Moeller\) Hilfsschütz 3S1Ö, AC DILA-31\(380V50HZ\) online kaufen](#)

